

ASPECTO / COR / ODOR

MÉTODO

Avaliar visualmente a aparência do produto segundo os seguintes atributos:

a) Líquido

- a1) Límpido ou Turvo / Opalescente ou perolizado
- a2) Móvel ou Viscoso
- a3) Homogeneo ou com Partículas
- a4) Odor característico
- a5) Cor – especificar clara ou escura

b) Pasta

- b1) Límpida ou Turva / Opalescente ou perolizada
- b2) Homogenea ou com Partículas ou com separação de fases
- c3) Odor característico
- c4) Cor – especificar clara ou escura

c) Pó / Sólido

- c1) Solto ou empedrado ou compactado
- c2) Homogeneo ou com Partículas
- c3) Fino ou granulado
- c4) Odor característico
- c5) Cor – especificar clara ou escura

ATENÇÃO:

O Aspecto, o odor e a cor devem ser avaliados conforme requisitos da especificação.